



## Vannes inox




### Descriptif

Vanne inox pour transfert de lisier entre la préfosse et la fosse.  
La vanne n'est pas étanche à l'eau. Ce sont les matières solides du lisier qui assurent l'étanchéité de la trappe guillotine.

### Utilisation



La vanne inox est conçue pour être utilisée en transfert de lisier, entre la préfosse et la fosse de stockage.

**Ne jamais utiliser la vanne en sortie de fosse de stockage.**



### Branchement

Utiliser un PVC Ecoulement en respectant le même  $\varnothing$  de la vanne.  
Respecter le sens de circulation du lisier. (voir la flèche sur la vanne).  
Faire un cordon de mastic polyuréthane sur la vanne avant de faire glisser le tuyau pvc. Ensuite nous conseillons de visser 3 vis auto-foreuses inox 4,8 x 25 réf. 41491 par côté pour le maintien du tube sur la vanne. La fixation au sol peut être assurée par un plot de béton autour de la vanne ou par un fer plat en forme de  $\sqcup$  vissé au sol



Tuyau avec l'emboîtement femelle

Tuyau avec un manchon

